



Associazione D.S.C.

Documentazione, Storia, Cultura.


www.associazionedsc.it - Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)

Newsletter 2020-21 – FIAT 128 Rally- Cavo comando frizione.

Posseggo questa 128 da quasi 30 anni ed ho cambiato il cavo di comando della frizione più di una volta senza mai alcun problema.

Ma nel 2012 il cavo nuovo aveva la guaina troppo lunga e una volta montato faceva una brutta piega all'uscita dalla guaina. Convinto che mi avessero fornito un cavo sbagliato, ne acquistai un altro, ma mi diedero un cavo esattamente uguale a quello precedente, quindi c'era un errore sui codici di identificazione o sulle caratteristiche del ricambio.

Invece che perdere tempo a vuoto cercando qualcosa che poteva anche non esistere, risolsi il problema accorciando la guaina e feci qualche foto del cavo vecchio e sfilacciato, ma con le lunghezze esatte, e di quelli nuovi, prima e dopo la modifica.



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)

Dimensione documento 4 pagine - Formato A4.

Modalità di utilizzo: [Gratuito online](#).

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)