



Associazione D.S.C.

Documentazione, Storia, Cultura.


Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)

Newsletter 2020-25 – FIAT 128 Rally- Modifica meccanismo tergicristallo.

L'albero che comanda la spazzola sinistra ha preso un gioco fortissimo e la spazzola va oltre i bordi del parabrezza fino a sbattere contro la lamiera verniciata.

Durante il funzionamento la bussola in nylon, nella quale ruota l'albero, si è danneggiata ma non è sostituibile singolarmente per cui occorre sostituire il meccanismo completo.

Poiché il problema è dovuto ad un errore di progettazione, non acquisto il complessivo nuovo che ha lo stesso difetto e riesco a modificare e a rimettere in funzione quello vecchio.



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)

Dimensione documento 10 pagine - Formato A4.

Modalità di utilizzo: [Gratuito online](#).

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)