



# Associazione D.S.C.


## Documentazione, Storia, Cultura.

[www.associazionedsc.it](http://www.associazionedsc.it) - Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)

### Newsletter 2020-31 - Lancia Aurelia B24 Convertibile Modifica incidenza assi di sterzata

Dopo la sostituzione delle bussole elastiche (n° 1 nella figura) con snodi sferici, viene a mancare la torsione della gomma che tende a riportare lo sterzo nella posizione centrale e l'effetto autoallineante è solo dovuto all'angolo di incidenza degli assi di sterzata delle ruote.

Per compensare questa differenza ho aumentato l'inclinazione longitudinale degli assi di sterzata inserendo due sottili spessori fra il telaio e le piastre di fissaggio della traversa anteriore.



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)  
Dimensione documento 2 pagine - Formato A4.  
Modalità di utilizzo: [Gratuito online.](#)

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)