



# Associazione D.S.C.

## Documentazione, Storia, Cultura.

[www.associazionedsc.it](http://www.associazionedsc.it) - Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)

### Newsletter 2020-33 – Lancia Aurelia B24 Convertibile Tappo rifornimento benzina

Con il passare degli anni la guarnizione del tappo di rifornimento si deteriora e si sente odore di benzina, soprattutto con serbatoio pieno.

La guarnizione nuova può essere ricavata dal normale materiale sintetico per pavimenti, che è abbastanza morbido ed elastico: da un lato ha la parte calpestabile e dall'altra un sottile strato spugnoso.

Quando fosse necessario sostituire nuovamente la guarnizione, l'operazione sarà sicuramente più facile, veloce ed economica che andare a cercare un tappo nuovo, sempre che si riesca a trovarne uno esattamente uguale.



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)

Dimensione documento 2 pagine - Formato A4.

Modalità di utilizzo: [Gratuito online](#).



Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)