



Associazione D.S.C.

Documentazione, Storia, Cultura.

www.associazionedsc.it - Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)

Newsletter 2021-01 – Lancia Aurelia B24 Convertibile Frizione - Revisione comando idraulico

Un consiglio di carattere generale (valido per tutti, me compreso)

Durante una qualunque revisione, non limitatevi a sostituire le parti usurate, ma esaminate con attenzione tutti i componenti per verificare se oltre ai normali segni lasciati dall'usura si notano imperfezioni dovute ad altre cause e, nel limite del possibile, cercate di capirne le ragioni e di eliminarle (in questo caso il danneggiamento causato durante il montaggio di una guarnizione nuova del cilindro comando frizione, che troverete nella descrizione dettagliata).

A vostra discrezione se effettuare la modifica per aggiungere una guarnizione addizionale, sia sul pistone della pompa che su quello che comanda la frizione (vedi la stessa modifica sui pistoncini dei freni).



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)

Dimensione documento 3 pagine - Formato A4.

Modalità di utilizzo: **Gratuito online.**

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)