



Associazione D.S.C.

Documentazione, Storia, Cultura.


www.associazionedsc.it - Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)

Newsletter 2021-02 – Lancia Aurelia B24 Convertibile – Molle Frizione

Nel 1990 avevo fatto la sostituzione del disco frizione e delle molle, che avevano perso forza. Passati solo due anni la frizione tendeva nuovamente a slittare.

Invece che sostituirle, come già fatto in precedenza, ho compensato la minor forza delle molle assestate con l'aggiunta di molle concentriche di minor diametro (come per il comando valvole) tenute in posizione da scodellini di centratura.

Contemporaneamente al lavoro sulle molle, ho modificato il sistema di bloccaggio dei dadi di regolazione delle leve spingidisco usando una copiglia, invece che cianfrinare il collarino dei dadi che dopo un paio di revisioni si rompe e i dadi non sono più utilizzabili, con il problema del reperimento, trattandosi di dadi speciali.



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)

Dimensione documento 3 pagine - Formato A4.

Modalità di utilizzo: **Gratuito online.**

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)