



Associazione D.S.C. Documentazione, Storia, Cultura.

www.associazionedsc.it - Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)


Newsletter 2020-20 – FIAT 128 Rally- Alternatore anelli contatto spazzole

È parecchio diffusa la convinzione che avendo l'alternatore, invece che la dinamo, tutti i problemi siano risolti.

Direi proprio di no. Lo dimostra ciò che mi è capitato alcuni anni fa agli anelli di contatto delle spazzole e devo ammettere che mi colse di sorpresa.

Approfittai dell'occasione per verificare se era possibile rimetterlo in funzione.

L'operazione andò a buon fine e da allora ho percorso più di 30.000 km con gli anelli ricostruiti utilizzando un tubo di ottone di grosso spessore.



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)

Dimensione documento 3 pagine - Formato A4.

Modalità di utilizzo: [Gratuito online](#).

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)