



# Associazione D.S.C.

## Documentazione, Storia, Cultura.


[www.associazionedsc.it](http://www.associazionedsc.it) - Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)

### Newsletter 2020-30 – Lancia Aurelia B24 Convertibile Sostituzione bussole elastiche sterzo con snodi sferici

Durante la revisione generale, fatta nel 1989, le bussole elastiche indicate con il n°1 nella figura non erano più in produzione e le sostituii con snodi sferici SKF.

Ci fu da lavorare un po' al tornio per costruire le bussole di centratura e di bloccaggio, ma poi lo sterzo divenne preciso come quello di un'auto moderna, e la modifica non è visibile perché l'aspetto esterno delle articolazioni e dei tiranti è esattamente come era nella versione originale.

Funzionano egregiamente da oltre 30 anni e non necessitano di alcuna manutenzione.



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)  
Dimensione documento 3 pagine - Formato A4.  
Modalità di utilizzo: [Gratuito online.](#)

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)