



Associazione D.S.C.

Documentazione, Storia, Cultura.

www.associazionedsc.it - Archivio cronologico newsletter clicca [qui](#)


Newsletter 2020-37 – Lancia Aurelia B24 Convertibile Soffietto protezione pompa frizione

Avevo da poco sostituito il soffietto parapolvere sulla pompa della frizione perché era vecchio e screpolato e stava andando a pezzi.

Il soffietto dovrebbe accorciarsi e allungarsi seguendo i movimenti del pedale, ma con la gomma nuova i due collarini alle estremità erano così stretti e aderenti alla pompa e al puntale da impedire il passaggio dell'aria durante le fasi di compressione e di estensione del soffietto.

Il collarino, dal lato del puntale, aveva dei fori per facilitare il passaggio dell'aria, ma ovviamente non erano sufficienti e durante la fase di allungamento il soffietto opponeva resistenza, si accartocciava e si sganciava dalla pompa.

La soluzione è stata facile: ho fatto tre piccole scanalature nel puntale per facilitare il passaggio dell'aria richiamata durante l'allungamento del soffietto.



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca [qui](#)

Dimensione documento 2 pagine - Formato A4.

Modalità di utilizzo: **Gratuito online.**

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate [qui](#)