

Associazione D.S.C. Documentazione, Storia, Cultura.

www.associazionedsc.it - Archivio cronologico newsletter clicca qui

Newsletter 2021-06 – Lancia Aurelia B24 Convertibile Molla di contrasto innesto retromarcia

Fin da quando acquistai l'Aurelia B24S, alla fine del 1971, ebbi qualche difficoltà ad innestare la retromarcia, a causa dello sforzo elevato necessario a spingere a destra la leva del cambio.


Poi mi abituai e non ci pensai più fin quando nel 1995 la feci guidare a mia figlia Silvia, che aveva da poco preso la patente come privatista con la nostra Fiat 128 e con me come istruttore, ed ero sicuro che se la sarebbe cavata bene.

Rimasi sorpreso dalla disinvoltura con cui fin dall'inizio guidò l'Aurelia.

Unico problema era la forza necessaria per innestare la retromarcia, tanto da dover usare due mani e da allora, ogni volta che si è ripetuta questa situazione, ci siamo fatti una risatina.

Da allora sono passati tanti anni e mentre la macchina si è mantenuta più gagliarda che mai, io purtroppo non ho più la forza muscolare di allora e mi ritrovo ad avere le stesse difficoltà che ha sempre avuto Silvia.

Questa volta però c'era poco da ridere, anche perchè le mie prestazioni peggioreranno, quindi mi misi subito all'opera e in poche ore il problema era risolto. Non potevo farlo prima?



Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca <u>qui</u>
Dimensione documento 2 pagine - Formato A4.

Modalità di utilizzo: **Gratuito online.**

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate qui